

## E200系列导轨式数字放大器

### 适用于单/双电磁铁的开环和闭环控制的各种功能比例阀

#### 1

#### 技术特征

- ◎采用高性能嵌入式32位微处理器作为运算内核，指令运行速度可达60MIPS/S，可用于各种复杂液压系统控制。
- ◎采用具有自主知识产权和国际领先水平的嵌入式数字化软件，高速控制算法，实现高频响伺服比例阀闭环控制运算功能。
- ◎4路模拟信号输入通道；1路模拟信号输出；2路开关信号输入；1路开关信号输出；2路PWM电流功率输出。开环比例阀的功率输出频率是：200~400Hz，正常是320Hz。闭环比例阀的功率输出频率是：12~15KHz。
- ◎内部设有4个按键和对应LED指示，可方便现场调整参数，也可用PC机通过RS232通讯接口，用软件来设定参数。
- ◎PWM电流负反馈驱动技术，驱动电流最大可达到3.4A，发热量小。其中负反馈速度是4000次/秒。
- ◎具有4~20mA信号断线保护，功率输出过流保护或阀芯有异物卡住保护功能（此时放大器四个绿灯常亮），即保护状态下是给阀信号而阀不工作，阀芯停止在初始位置处，实现故障报警功能。
- ◎适用于单/双电磁铁开环放大器或带一级/二级反馈闭环放大器，还可用于带外部闭环等特殊功能。




#### 2

#### 原理与框图



E200导轨式比例放大器原理框图



#### 工作原理

开环E200比例放大器由输入模拟量指令信号进入嵌入式微处理器的PID运算处理后，产生PWM脉宽调制的功率输出电流来驱动比例阀线圈工作。输出到比例线圈的实际电流，通过电流负反馈技术，来保持它的稳定精确。该放大器适用于单/双电磁铁的开环比例阀。

带阀芯反馈的E200比例放大器，由输入的模拟量指令信号和阀芯位移反馈信号相比较之后，再进行处理运算，再将驱动电流转换成线性的推力，作用在阀芯上。从而实现比例阀芯位置始终跟随指令信号的内部闭环调节。该放大器适用于带一级或二级阀芯反馈的比例阀。

带特殊功能的E200比例放大器：是指除了上述标准功能外，还可以根据客户的要求，可实现内部产生运动函数波形，以满足客户特殊控制的要求。

#### 接线端子：

1/2:电源输入；3:电源输入；4:监测信号输出；5:指令信号+；  
6:指令信号-；7/8:传感器信号输入；9/10:电源输出；  
11/12:多功能输入(1.外部传感器反馈信号输入；2.外部24V开关量输入)；13/14:接S1电磁铁；15/16:接S2电磁铁(单电磁铁阀不用)。

## 3

## 型号说明

**E200 - A    1    S - U0 - A - Q - DK - 252 - \***

导轨式  
数字放大器

A=开环控制  
T=带一级反馈  
L=带二级反馈

1=单电磁铁  
2=双电磁铁

S=独立控制  
C=外部反馈控制电压型  
C1=外部反馈控制电流型

A=0.8-1.4A  
B=1.6-3.4A

F=故障信号  
Q=使能信号

U0=0-10V  
U1=0-±10V  
U2=0-±5V  
I=4-20mA

特殊功能

以下表示插装式比例阀

252	253	322	323
402	403	502	503
632	633	802	803
1002	1003	162	
17	27	37	47
57	67	77	

以下表示DPZO型比例阀

252 253 322 323

402 403 502 503

632 633 802 803

1002 1003 162

17 27 37 47

57 67 77

DH=用于6通径比例方向阀  
DK=用于10通径比例方向阀  
QV=用于比例流量阀  
DP=用于先导式比例方向阀  
DL=用于直动式伺服比例阀  
LIQ(或LEQ)=用于插装式比例阀  
其它=用于(MO、GO、MZO、MGO)

注释：1. 此系列数字放大器当选择F项(故障信号)时，则默认状态下的监测功能信号取消。

2. 默认状态下，一级反馈电源是+24V，二级反馈电源是±15V（2通、3通插装式比例阀为+24V）。

## 电气特征

电源	标准为24VDC
最大功耗	40W
最大输出电流	I <sub>max</sub> =3.4A
监控信号	线圈电流：1V=1A； 实际值：+/-10V(4~20mA)
输入阻抗	电压型R <sub>i</sub> >50KΩ
	电流型R <sub>i</sub> =249Ω
输出参考电压	+24V, +/−15V, +/−10V
工作温度范围	−20℃~70℃
外形尺寸	114.5mm*99mm*22mm

电气连接		
序号	定义	描述
1	POW	电源+24VDC
2	GND	电源0V
3	EN	使能信号输入
4	MON	监控信号输出
5	IN+	指令输入信号正
6	IN-	指令输入信号负
7	FB-	反馈输入信号负
8	FB+	反馈输入信号正
9	REF+	参考电源输出正
10	REF-	参考电源输出负
11	IN-A	多功能信号输入A端
12	IN-B	多功能信号输入B端
13	S1H	线圈S1输出
14	S1L	
15	S2L	线圈S2输出
16	S2H	

## 4

### 参数调整

#### ◆增益调整(输出斜率):

增益功能可以设定输出到线圈的最大电流，默认值是在输入信号最大时，增益对应为最大电流。放大器上设有按钮可调，对应显示绿灯代号分别为S1、S2。如果通过RS232通讯口，用软件来调，是修改“正/负向输出增益”的值，调整范围0~999

#### ◆偏置调整（死区补偿）

调整阀的液压零点与电气零点位置相对应。默认值（伺服比例阀为零）其它比例阀根据阀规格不同而不同。放大器上设有按钮可调，对应显示绿灯代号分别为B1、B2。如果通过RS232通讯口，用软件来调，是修改“正/负向死区补偿”的值，调整范围是0~599

#### ◆斜坡调整（主要作用是改善油缸或其它执行器换向时产生的冲击）

只能通过RS232通讯口，用软件来调整。其原理是用斜坡函数，将输入放大器的阶跃信号转变成缓慢上升的信号，默认是无斜坡功能。软件通讯连上后，先将“斜坡使能”打钩，然后再修改“正向上升时间、负向上升时间、正向下降时间、负向下降时间”里面的值，默认值都是10mS，斜坡时间调整范围是0~10秒。实际正常斜坡时间是80mS内，最长<200mS。“S时间常数”里的值默认是10mS请不要改变。

#### ◆增益、死区用按钮调整说明

按“S”按钮进入参数调整状态，在按“S”按钮之后的3秒内，按“M”按钮，此时绿灯在“S”键处亮起，然后再按“M”键，每按一次绿灯会从“S”到“B1、B2、S1、S2”之间依次转换亮起。绿灯停在那里，表示要准备调当前的参数，然后再按“+”或“-”按钮，表示增加或减小参数值。当调整好参数之后，在15秒内按“S”键，保存当前调整后的参数。如果未保存参数，绿灯熄掉，则恢复到未调整之前的参数状态。

#### ◆按钮功能说明：


S1、B1表示线圈 S1 对应的增益和死区，S2、B2表示线圈 S2 对应的增益和死区。对于带位移传感器的比例阀，线圈 S1 是指装了位移传感器一端的比例电磁铁，线圈 S2 是指另外一个比例电磁铁，如果比例阀只有一个电磁铁，那么 S2 和 B2 就不用调整。

## 5


### 典型应用接线

对于双线圈比例方向阀或单线圈伺服比例阀，信号输入为正(0~+10V或 12~20mA)时，阀芯工作于P-A、B-T机能；信号输入为负(0~-10V或 12~4mA)时，阀芯工作于P-B、A-T机能；对于单线圈比例压力或流量阀，信号输入为(0~+10V或 4~20mA)时，比例阀开始工作。具体接线图如下：

E200-A2S-U1(I)/\*应用接线




E200-T2S-U1(I)/DH(DP)应用接线




## 5

## 典型应用接线

E200-T1S-U1(I)/\*应用接线




E200-L1S-U1(I)/DP(LIQ)应用接线




注释：

- 对于闭环比例方向阀，S1为靠近传感器一端比例线圈。
- 对于单线圈比例阀放大器而言，仅限使用S1驱动功能，S2驱动无效。
- 如有使能信号，请将外部使能信号接3号脚；如无使能信号，请将使能3号脚1号脚相连（如图）；
- 对于传感器不是阀自带的，是安装在油缸等执行元件中的接线方式如下图。其中如果外部传感器输入信号为0~10V时，+10V接11号端子，0V接10号端子；如果外部传感器输入信号为4~20mA时，4~20mA接11号端子，外部传感器电源：+24V接9号端子。如果外部传感器输入信号为4~20mA时，4~20mA接11号端子，外部传感器电源：+24V接9号端子。

E200-T1C1-U0-其他应用接线




E200-A2C1-U0(I)/\* 应用接线



## 6

### 外形尺寸


采用DIN标准导轨式安装结构，如下图所示，安装接线非常方便。




## 7

### 几种开环/闭环控制接线图


#### 1. 开环单电磁铁比例放大器框图：




## 2. 开环双电磁铁比例放大器框图：




## 3. 闭环双电磁铁带一个反馈的比例放大器框图：



#### 4. 闭环单电磁铁带一个位置反馈的放大器框图：



#### 5. 闭环单电磁铁带2个位置反馈的放大器框图：



##### 注意事项：

1. 比例阀工作期间，不应将放大器电源断掉
2. 放大器只能在断开电源后才能进行接线
3. E200导轨式放大器适用于开环闭环系统，配用的比例阀不应长期工作在极限状态
4. 电缆长度不应超过50M